

アリゲーターBATTLE GTシリーズ ハンドルネジ不具合について

お客様各位

平素は弊社製品をご愛用頂き厚く御礼申し上げます。

このたびBATTLE GTシリーズの一部にハンドルアーム先端部のネジのゆるみが発生した物がある事が確認されました。

そのまま使用を続けると脱落、折れなどが起こる可能性がある為回収し点検後返送致します。

◎ 対象リール

BATTLE 12GT

BATTLE 20GT

(左巻きも対象です)

BATTLE 20WGT

2020年5月以降販売分

(2021年4月9日以降の出荷分は
検査済みです。)

別売りのGT オフセットパワーハンドル
(税別定価23,000円)も対象になります。

GT以外のBATTLEは対象外です。

◎ 対処方法

回収・点検


リール本体と保証書をセットにしていただき、
お買い求め釣具店様まで持ち込んでいただく
かアリゲーターまで着払いにてお送り下さい。

アリゲーターにリールが
到着後、点検し、返送まで
約2週間～3週間いただい
ております。

※完了品は保証書に検査
済みの印、箱及びリール
本体裏(スタンド部)に
シールがある事が目印に
なります。

(右図をご参照ください)→
ご不明な点は弊社まで
お問い合わせ下さい。

メンテナンス記録表		
実施日	交換部品	備考
年 月 日	ALLIGATOR 検済	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		



◎ 連絡先・お問い合わせ先

〒252-0239

神奈川県相模原市中央区中央3-8-14 アリゲーター技研 バトルGT点検担当まで

TEL/042-715-4130 受付時間:AM9:00~PM5:00(日曜、土曜日を除く)

Eメールアドレス fishingrod@alligator.jp

ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年4月12日

アリゲーター技研